UTECH

CH-50x100-F-PS M12-16 OC



















2× Болт M10x80*

2× Гайка M10*

2× Шайба A10.5x20*



1× CH-50x100-5,8m OC

* - stainless steel

2× Гайка **M12** или **M16** ①

2× Шайба **13x40x3** или **17x40x3** ②

1× Шпилька **M12** или **M16** ③