











7× Болт М10х130*


7× Шайба А10.5х20*

7× Гайка М10*


2× CH-100-5,8m OC

* - нержавеющей сталь





- 3x Болт M10x130*
 - 3x Шайба A10.5x20*
 - 3x Гайка M10*
 - 4x Анкер или S-BT (см. инструкцию)
 - 1x CH-100-5,8m OC
- * - нержавеющая сталь



- 3x Болт M10x8*
 - 3x Шайба A10.5x20*
 - 3x Гайка M10*
 - 4x Анкер или S-BT (см. инструкцию)
 - 1x CH-50x100-5,8m OC
- * - нержавеющая сталь

