




A





Используй CH-100
Cut Marking Tool!





≥10 мм



<10 мм






* - нержавеющая сталь





A>30 мм B>35 мм



1





B



* - нержавеющая сталь

C



* - нержавеющая сталь